


Huawei Matebook D13 IGPU hilfe benötigt

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 6. Oktober 2024, 23:46

Mal probieren das zu ändern



in das

#AAPL,override-no-connect	data	
AAPL,ig-platform-id	data	0900A53E
device-id	data	A53E0000
enable-backlight-registers-fix	data	01000000