

Skylake Laptop & Ventura (Bigsur, Monterey) und extern HDMI Port

Beitrag von „Max.1974“ vom 7. Oktober 2024, 02:27

Hallo Grüße. Was wäre eigentlich Ihre Intel-Karte? Skylake i5 6200U 620?

Wenn Sie einen Patch für HD 520 verwenden, funktioniert dieser nicht.

Parameter für HDMI fehlen.

Try this:

[HD 620 intel HDMI LCD Fix.plist.zip](#)