

USB-Probleme bei Hackintosh-Update auf macOS Sequoia - Installation bleibt hängen

Beitrag von „RoyalRichman“ vom 8. Oktober 2024, 08:42

Hallo zusammen,

da mein älterer Hackintosh mit einem **Z87-Mainboard** und **macOS Sequoia** nun sehr stabil läuft und ich hier großartige Hilfe bekommen habe, habe ich mich entschlossen, mein zweites System ebenfalls auf **macOS Sequoia** zu aktualisieren. Leider stehe ich bei diesem Projekt vor einigen Herausforderungen und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.

Mein Setup:

- **Mainboard:** Gigabyte Z170 Gaming 5
- **Prozessor:** Intel Core i7 6700K 4x 4.00 GHz (Skylake)
- **Grafikkarte:** AMD Radeon RX 580 8GB
- **RAM:** 16GB DDR4

Was ich bisher versucht habe:

1. **Ursprüngliche Konfiguration:** Auf meinem zweiten Hackintosh lief ursprünglich **macOS Ventura** stabil und ohne größere Probleme. Das USB-Mapping und das gesamte EFI-Setup waren für Ventura optimiert.
2. **Upgrade-Versuch auf macOS Sequoia:**
 - Ich habe **OpenCore auf die neueste Version** aktualisiert und alle relevanten Kexts ebenfalls auf den neuesten Stand gebracht.
 - Zunächst habe ich versucht, das ursprüngliche **Ventura-EFI** mit den neuen Kexts und OpenCore zu verwenden, aber das führte zu einem **durchgestrichenen Kreis-Symbol**, und das System bootete nicht weiter.
 - Danach habe ich das **SMBIOS-Modell auf iMacPro1,1** geändert. Das führte dazu, dass ich weiter kam, aber dann stieß ich auf Probleme mit den **USB-Ports**.
3. **USB-Probleme:**
 - Obwohl die Installation von **macOS Sequoia** weitgehend gut durchläuft, bleibt das System beim letzten Start/Installationsvorgang hängen, und ich stoße immer wieder auf **USB-Probleme**.
 - Verschiedene Konfigurationen wie das Aktivieren und Deaktivieren von **XhciPortLimit**, der Einsatz von **XHCI-unsupported.kext** und das Testen unterschiedlicher USB-Ports (2.0 und 3.0) brachten bisher keinen Erfolg. Immer wieder werden Fehler in Zusammenhang mit **AppleUSBHostPort** angezeigt, und

das System fährt herunter. An den Ports hängt sonst nichts. Nur Tastatur und [Install Stick](#).

Aktueller Stand:

Das EFI, das ich hier im Forum angefügt habe, brachte mich am weitesten. Ich kam bis zum Ende des Installationsprozesses, aber das Problem mit den USB-Ports blockiert den endgültigen Start. **Hat jemand von euch eine Idee, wie ich das USB-Problem lösen könnte?** Irgendwo gibt es eine Inkompatibilität mit den USB-Ports.