

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „Teddy07“ vom 17. Oktober 2024, 21:16**

Hallo

WER kann helfen mit der unten stehende EFI habe ich auf zwei identischen System immer Sound Unterbrüche.

MAC OS ist Sequoia 15.0.1 mit OC 1.0.2

System:

Gigabyte Z390 Designare, Intel Core i-9900k, 64 GB - G.SKILL F4-360017Q-64GTZSW,

Radeon VII 16GB HRM2, Samsung 970 PRO 1TB