

# MacOS Ventura auf Lenovo X1 Carbon Gen. 6 Post Installation

Beitrag von „schrup21“ vom 21. Oktober 2024, 18:11

[Zitat von mark176](#)

Gibt es denn für schon einen Fix (unter Sequoia) für das Problem mit dem Trackpad/ TrackPoint - welcher derzeit eine Wake aus dem dem Standbye nicht mehr funktioniert?

Hab schon mehrere Versuche gestartet, irgendwo gab's glaub auch einen Thread , aber das hatte nichts gebracht/ geholfen ..

Kenn ich leider nicht, mein Touchpad macht da keine Probleme (ein ELAN / VoodooI2CHID)

Bluetooth meiner DELL DW1820A hat ein Standby Problem, da muss ich aus- /einschalten, damit das nach Wake funktioniert - aber das ist eher DW1820A gelagert, eine BCM94360NG verhält sich da nicht so zickig