

HP Elitebook Folio 1040 G2

Beitrag von „Arkturus“ vom 27. Oktober 2024, 17:47

bei meinen Thinkpads benutze ich ACPIBatteryManager.kext, anstelle SMCBatteryManager, jedoch funktionierte der SMCBatterieManager.kext auch bedingt, nicht mit so gravierenden Problemen wie bei dir beschrieben. Ich hatte allerdings ACPI-Unterstützung zur Verfügung die ich übernehmen konnte.

10	SSDT-BATT.aml	Battery fixes for T460	<input checked="" type="checkbox"/>	true
11	SSDT-BATC.aml	Combined battery device	<input checked="" type="checkbox"/>	true
12	SSDT-NTFY.aml	Notify BAT0, BAT1 to BATC	<input checked="" type="checkbox"/>	true

dazu noch ACPI/Patches. Dergleichen sehe ich bei Dir nicht.

EDIT: Deine config.plist solltest Du dringend mit der [Dortania Opencore Guide](#) abgleichen