


# Gigabyte AORUS X570 Pro - Sonoma update auf Sequoia

Beitrag von „Mylo“ vom 28. Oktober 2024, 12:24

## Build Spec

- CPU: Ryzen 9 5900X
- Motherboard: Gigabyte AORUS X570 Master (Bios Revision - F39d)
- RAM: G-Skill 64GB DDR4
- Graphics: Radeon RX 6600 8GB
- NVMe: Kingston 2TB




Hallo zusammen!

ich versuche gerade ganz klassisch über die Systemeinstellungen das Sequoia Update zu machen.

Dazu habe ich OP auf 1.0.2 und alle meine KEXT geupdated.

Nach dem Neustart hatte ich ein Problem mit dem AirPort Kext. konnte das aber mit dem ersetzen des alten wieder beheben.

Komischer weise tritt das Problem jetzt aber beim Update verlauf nach eine rebtot wieder auf. Woran kann das liegen?



Überehe ich etwas?