

Huawei Matebook D13 IGPU hilfe benötigt

Beitrag von „cyber“ vom 3. November 2024, 12:24

Servus !

Nach langen rumprobieren habe ich es mit dem Ruhemodus und Lüfter hinbekommen.

SSD gegen eine neuere M.2 getauscht und MacOS 15.1 neu aufgesetzt.

Keinen sudo pmset Krempel verwendet und siehe da, es läuft.

Lüfter arbeiten normal und Lappi geht in Ruhemodus nach gewünschter Zeit.

Efi nicht verändert !!!

MfG !!!