

netzwerk selbst zugewiesen

Beitrag von „al6042“ vom 8. November 2024, 23:29

Da der Kext den RTL8111H-Chip unterstützt und du Hinweis auf "selbst zugewiesen" bekommst, scheint ja auch geladen zu werden.

Dann empfiehlt es sich mal zu versuchen die Netzwerkkarte nicht automatisch die Konfiguration aushandeln zu lassen, sondern die Angaben manuell zu setzen:

