

Fenvi unter macOS Sequoia

Beitrag von „Arkturus“ vom 10. November 2024, 17:12

Jetzt sieht man den UsbMap.kext wie er sich aus der Info.plist ergibt.
mit eine Plist-Editor deiner Wahl die Info.plist bearbeiten. HS07 auf 255 setzen und alle anderen HSxy auf 0 und abspeichern. Dann müsste es funktionieren

Es dürfen 15 Ports nicht überschritten werden. Es können nicht benötigte auch gelöscht werden. Das geht unter MACOS 15 auch mit den Hackintool und den kext dann exportieren.
Oder direkt mit dem Plist-Editor