

Der Hackintosh ist tot - es lebe der Hackintosh! Ideenklau mit Asus Proart /790 Creator Wifi und i9 14900KF

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 19. November 2024, 17:46

Das wird bestimmt iwas mit CSM zu tun haben, dass die SSD nicht erkannt wird, wäre meine Vermutung an der Stelle.

Guck mal im BIOS nach CSM legacy oder sowas. Musst du denke ich mal aktivieren in deinem Fall.

Da spricht definitiv der Kenner von seinem System, wenn du davon überzeugt bist, dann bin ich es auch!

Wenn es läuft und dicht ist, dann ist das doch top. Man baut ja auch iwie eine Beziehung zu seinem Build auf und dann pflegt man ihn, wie du es jetzt tust mit neuer Hardware.

In Sachen Kabelmanagement hat sich in den letzten Jahren viel getan, das ist mir auch aufgefallen.

2007 war mein letzter PC-Build, dann nur Macs und ab 2020 dann wieder PC selbstbau/Hackintosh. Da hat sich sehr viel geändert, auch beim BIOS und dem GUI, das fühle ich 😊

In der Zeit hat sich so viel geändert bei PCs.

Ich war damals auch etwas überfordert mit dem GUI vom BIOS, aber nach der Zeit war es dann alles leichter, als ich dachte.

Anbei mal ein Foto von meinem Build, ist relativ clean würde ich sagen. 😊 Haben ja ein sehr ähnliches Setup.