

Neuer Versuch USB per SSDT zu deklarieren / Probleme mit dem internen USB Hub

Beitrag von „G.com“ vom 23. November 2024, 10:26

Moin [apfelnico](#)

USB-C wurde entsprechend geprüft. Stecker rau und 180° gedreht und Kabel noch dazu in beiden Richtungen. Bleibt

immer beimselben SS Port. Hat also einen Switch.

VG