

Installationsprobleme - HP Spectre Folio i7-8500Y

Beitrag von „bennji2201“ vom 23. November 2024, 23:06

Hallo liebe Community,

ich bin neu hier und hoffe, ihr könnt mir endlich helfen. Ich versuche nun schon länger macOS Ventura (bzw. Monterey, etc.) auf meinem HP Spectre Folio mit folgenden Spezifikationen zu installieren:

- **Prozessor:** Intel Core i7-8500Y
- **Grafik:** Intel UHD 615
- **Festplatte:** Toshiba XG5 512GB SSD M.2 2280 NVMe
- **WiFi-Karte:** Intel Dual Band Wireless-AC 8265 WiFi Adapter
- **Bootloader:** OpenCore 1.0.2

Ich habe mich bereits ein wenig eingelesen und ein grundlegendes Verständnis für die Vorgehensweise, stoße jedoch auf einige Herausforderungen. Besonders die Anpassung der config.plist sowie die Kompatibilität von macOS Ventura mit meiner Hardware bereiten mir Kopfzerbrechen.

Hat jemand Erfahrung mit einem ähnlichen Setup oder könnte mir bei der Erstellung einer passenden EFI-Konfiguration behilflich sein? Tipps zur Optimierung oder Hinweise auf mögliche Stolpersteine wären mir eine große Hilfe!

SSDTs habe ich bereits mithilfe von SSDTools von dem Gerät erstellt.

Vielen Dank schon jetzt für eure Unterstützung,

bennji2201

(PS: im Anhang meine bisherige EFI - mit placeholder text zwecks Dateigröße 😊)