

Dell 5310 2in1

Beitrag von „FeuerTeufel“ vom 26. November 2024, 11:50

Hallo zusammen,

ich habe ein kleines Problem, bei dem ich eure Hilfe benötige.

Zunächst einmal: Ich bin Fachinformatiker.

Ich habe ein Dell 5310 2-in-1, auf dem ich macOS Sonoma installiert habe. Das System läuft problemlos, allerdings gibt es ein Problem mit der Sleep-Funktion.

Wenn das Gerät in den Ruhezustand geht und ich es wieder aufwecke, startet es neu.

Hat jemand eine Idee?

