

# Lenovo M920s - es treibt mich langsam in den Wahnsinn..

Beitrag von „~~~“ vom 28. November 2024, 09:02

[Zitat von esjott](#)

Kann den efi-Ordner gern teilen, wenn gewünscht, die config.plist aus dem Eingangspost ist bis auf gpu und verbose gleich geblieben, wenn ich mich recht erinnere.

Das wäre sehr nett!

[Zitat von esjott](#)

Mit der iGPU wollte es partout nicht

Komisch. Ich habe hier noch ein asrock z490m-itx mit einem 10500, der ja auch auf die UHD 630 setzt. Da funktioniert die igpu ohne Probleme. Der Lüfter der wx4100 rasselt mir ein wenig zu sehr - bin da aber auch ein wenig empfindlich und ist vielleicht nur meine Version. Hatte am Haupt-Macintosh (eben der Asrock) dann auf die Visiontek RX560 gesetzt... Die in der EU aber schier unmöglich zu bekommen ist - hab sie dann aus den USA über ebay importieren müssen.

Verwendest Du eine wifi/bt Card? Ich hab den m920s jetzt gekauft - wifi Slot ist allerdings leer und müsste ich nachrüsten.

Edit:

Ich hab noch ein chinesisches Forum gefunden - die Person scheint dort die UHD 630 zum Laufen gebracht zu haben inklusive beiden DPs. Sie gibt auch einen Hinweis, wie sich der CFG Lock deaktivieren lässt (allerdings über den Bootloader und nicht im Bios). Der Thread ist hier - Google Translate hilft halbwegs: <https://bbs.pcbeta.com/viewthread-1932654-1-1.html>

Ich hab recht lange gebraucht um das EFI runterzuladen und mal anzuschauen, da man einen baidu Account benötigt. Ich kann es, falls gewollt hier hochladen.

UHD 630 bezüglich finden sich in der config.plist folgende Sachen:

Die Bootargs:

Code

1. `-v igfxonln=1 keepsyms=1 -no_compat_check debug=0x100 -lilubetaall -wegbeta -alcbeta brcmfx-country=#a alcid=13`

Und die DeviceProperties für PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0):

Code

1. AAPL,ig-platform-id: 07009B3E
2. AAPL,slot-name: Internal@0,2,0
3. device-id: 9B3E0000
4. device\_type: VGA compatible controller
5. enable-hdmi20: 01000000
6. enable-lspcon-support: 01000000
7. framebuffer-con0-alldata: 02021200 00080000 C7030000 03041200 00080000  
C7030000 01051200 00040000 C7030000
8. framebuffer-con0-enable: 01000000
9. framebuffer-con3-has-lspcon: 01000000
10. framebuffer-con3-preferred-lspcon-mode: 01000000
11. framebuffer-patch-enable: 01000000
12. framebuffer-unifiedmem: 00000080
13. hda-gfx: onboard-1
14. model: Intel CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630]

Alles anzeigen