

# Monterey mit i7-2600 und HD 5670

Beitrag von „simon0302010“ vom 28. November 2024, 16:57

Ich habe auch mal versucht mit ControlMsR2 den CFG-Lock zu entfernen, bekomme jedoch diesen Fehler:

```
OpenCore Boot Menu (DBG-103-2024-11-20)

 1. NO NAME (external) (dmg)
 2. Install macOS Blg Sur (external)
 3. UEFI Shell
 4. Shutdown
 5. CleanNvram
> 6. ControlMsR2
 7. CFGLock

|Shutdown| |Restart|

Choose the Operating System: OK
Looking up EFI_MP_SERVICES_PROTOCOL...
Failed to find EFI_MP_SERVICES_PROTOCOL - Not Found
Unable to verify MSR 0xE2 - Not Found
Press any key.
-
```

Wie behebt man das?

PS: Ich habe noch ein Tool um den CFG-Lock zu entfernen gefunden, bekomme hier aber diesen Fehler:

```
!!!! X64 Exception Type - 0000000000000000 !!!!
RIP - 00000000BDC3F233, CS - 0000000000000038, RFLAGS - 000000000010246
ExceptionData - 0000000000000000
RAX - 00000000BE4F9048, RCX - 0000000000000000, RDX - 0000000000000000
RBX - 00000000BDB10F18, RSP - 00000000BE4F8FA0, RBP - 00000000BE4F9090
RSI - 8000000000000005, RDI - 0000000000000000
R8 - 0000000000000000, R9 - 00000000BE4F8FE0, R10 - 0000000000000004
R11 - 00000000BCA09A98, R12 - 0000000000000000, R13 - 00000000000000A2
R14 - 8000000000000002, R15 - 00000000BDB06018
DS - 0000000000000018, ES - 0000000000000018, FS - 0000000000000018
GS - 0000000000000018, SS - 0000000000000018
GDTR - 0000BE0F70100047 00000011D50F0000, LDTR - 0000000000000000
IDTR - 0000BE0F7068078F 0000000000000000, IR - 0000000000000000
CR0 - 0000000000000011, CR2 - 0000000000000000, CR3 - 00000000BE497000
CR4 - 0000000000040668, CR8 - 0000000000000000
DR0 - 0000000000000000, DR1 - 0000000000000000, DR2 - 0000000000000000
DR3 - 0000000000000000, DR6 - 00000000FFFF0FF0, DR7 - 0000000000000400
8002000000000000 5C55D0BD00000000 580EB1BD00000000 980FF1BD00000000
48904FBE00000000 AAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA
0000000000000000 0001000000000000 708671BF00000000 F87A70BF00000000
40904FBE0169B0BD 0001000000000000 0400000000000000 0900000000000000
F1FF504885DB7592 488D0D64090000E8 68FBFFFF48BE0500 0000000000004C8D
8D50FFFFFF498321 00488B0DD130000 488D45B848894424 2031FF31D24531C0
FF51184839F07547 488B8D50FFFFFF48 83C108E8DAFAFFFF 4885C074304889C7
488B0DA613000048 894424204C8D8D50 FFFFFFF31D24531C0 FF51184885C0790F
```