

Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht

Beitrag von „RoyalRichman“ vom 29. November 2024, 15:05

Danke. Meine Karte sitzt im PCI Slot 4.

Wenn ich im IOREg Thunderbolt eingebe erscheint nichts. (Mein Mainboard hat einen USB C / 3.1 onbaord. Ich hatte dort einen USB-C auf Thunderbolt 2 Adapter stecken - dieser wurde in IOREg angezeigt. Hab den Adapter aber wieder entfernt, da es ja um die Alpine Karte geht)

Geb ich in die Suche UPSB ein, wird mir folgendes angezeigt.

Wo bekomme ich eine richtige Dir fehlt die SSDT-DTGP.aml. Das muss ja sicher auch eine angepasste sein, oder?