

# **Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht**

**Beitrag von „KungfuMarek“ vom 29. November 2024, 17:32**

Versuche mal folgendes:

PC ausschalten, Interface anschließen + Anschalten und dann PC hochfahren.

Guck mal unter den Systemeinstellungen dann unter PCI, ob du die Apollo siehst.

PS: Screenshot fehlt