

Anleitung für Intel WLAN mit AirportItlwm unter Sequoia 15.1

Beitrag von „Arkturus“ vom 4. Dezember 2024, 16:44

also bei mir war heute die Fenvi AX3000 (AX210) am KBL-Desktop auf allen macOS ausgestiegen. Ware nix zu machen. Hab erst noch angefangen an den Kext rumzufummeln, nix zu machen. Im HackinTool unter Extensions war Itlwm 2x zu sehen, aber Heliport.app konnte nicht gestartet werden. Am Ende war die Lösung einmal mit Windows 11 zu booten, um zu schauen ob die [Hardware](#) ausgestiegen ist. Dort funzte die AX3000 und danach auch wieder unter macOS 14.7.2 als auch 15.2 Beta 3.

Zeig doch bitte mal deine EFI her [yamaharacer](#)

EDIT: Ach ja, erst heute drüber gestolpert. Die Anleitung von [schrup21](#) soll eine Art Spoofing auf BCM4360 darstellen glaube ich. Das benutze ich nicht. Ich verwende die klassischen Itlwm.kext.