

# externe SSD am Mac Mini M4: Ist der Controller des Gehäuses wichtig?

Beitrag von „guckux“ vom 9. Dezember 2024, 13:03

[Sascha 77](#)

Die max-rate von 1GB/s liegt an der Hardware - USB an an Macs bis zum aktuellen kann nur 1GB/s (10Gb) - das genannte Gehäuse von Dir hat ebenfalls dort sein limit.

Ich habe ein USB 3.2Gen 2x2, welches 20Gb /s unterstützt, dies aber eben auch nur an entsprechenden ports, welche Apple-Hardware NICHT unterstützt...

Meine Crucials unterstützen einiges mehr als 1GB/s - bin mit denen auch sehr zufrieden, nur für nen Laptop würde ich sie nicht unbedingt empfehlen - die Crucials haben mehr Wärmeentwicklung als ne Samsung...