

Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht

Beitrag von „RoyalRichman“ vom 9. Dezember 2024, 19:01

Die Karte habe ich gebraucht gekauft. Der Verkäufer wusste es nicht und die OVP gibts nicht mehr. Ich habe sie mal abfotografiert. Online Recherche ergab auf die schnelle nicht. Kann leider nicht sagen, ob es V1 oder 2 ist.

Hier die 3 Bilder mit der Hardware ID

Danke dir

EDIT:

Gerade hat UAD ein Update installiert. Ich habe nun Zugriff auf das Apollo. Hab das Bild hochgeladen.

In Windows funktioniert es nun. macOS noch nicht.