

Intel I225-V läuft nach Update auf Sequoia nicht mehr

Beitrag von „agent36“ vom 13. Dezember 2024, 13:37

Hallo zusammen,

nachdem ich von macOS Ventura auf Sequoia aktualisiert habe, lief alles zunächst einwandfrei. Beim nächsten Schritt habe ich die WiFi-Broadcom-Aktivierung mit dem OpenCore Patcher durchgeführt, wie in der Anleitung beschrieben. Das hat auch funktioniert, allerdings hat sich danach meine Intel i225-V Netzwerkkarte nicht mehr gemeldet, obwohl sie vorher problemlos funktionierte.

Hat jemand ähnliche Probleme erlebt oder eine Lösung dafür? Ich hoffe, jemand kann mir helfen.

Vielen Dank!

Z690i Asus rog itx

13900K

6900xt