

Intel I225-V läuft nach Update auf Sequoia nicht mehr

Beitrag von „agent36“ vom 13. Dezember 2024, 23:14

[Zitat von al6042](#)

Dann muss ja der Kext, egal ob AppleIntelI210Ethernet oder AppleIGC, trotzdem noch irgendwo rumliegen und ggf. genutzt werden.

Unter Umständen liegt dein Problem daran, dass dein Kext entweder im Ordner `/System/Library/Extensions` oder `/Library/Extensions` liegt und nicht aus der EFI heraus geladen wird.

im EFI Ordner ist es nicht, bin erst morgen wieder zuhause werde dann mal schauen ob es in der Library ist, und teste mal mit der AppleIGC.

Komisch ist halt das es funktioniert hat bis ich WIFI Patch ausgeführt habe wie in der Anleitung beschrieben wurde.

Danke nochmals