

AppleIntel210Ethernet.kext gibt kernel panic

Beitrag von „potatosackaka“ vom 22. Dezember 2024, 16:36

Nachdem ich jetzt Secure boot ausgeschalten habe und den AppleIGC erneut heruntergeladen habe und injiziert habe, hat mein Lan controller einige sekunden funktioniert aber danach auch aufgegeben. Und wie es immer schon so war ging der Boot-Vorgang 5 min und dort steht ganz oft "no such process". Kann mir dort vielleicht jemand helfen weil das passiert nur mit dem AppleIGC kext.