

# Problem bei Bios Update auf Asus x299 Prime Deluxe

Beitrag von „al6042“ vom 25. Dezember 2024, 23:49

Das könnte mit der Anzahl der RAM-Module, bzw. der Platzierung in den Slots zusammen hängen -> <https://linustechtips.com/topi...-and-98/#comment-15729593>  
Oder der RAM hat tatsächlich einen Hauweg...