

# Asrock H370M-itx, Radeon RX580, i7-9700k boot failed

**Beitrag von „bergemichel“ vom 30. Dezember 2024, 21:44**

Nächster Versuch. AAPL,ig-platform-id steht jetzt auf 0300913E und -v ist wieder gesetzt. Jetzt ist das Verhalten anders. Der Boot läuft, es kommt kein Apple Logo und am Ende gibt es eine Kernel Panic. So als Laie würde ich sagen es kommt aus dem VirtualSMC. Einen Screenshot habe ich angehängt. opencore Logs wurden diesmal keine geschrieben. Gehen die bei einer kernel panic verloren? Macht es Sinn ggf. auf iMac18,1 zurückzugehen?

UPDATE: Ich habe nochmal gebootet. Er hängt wieder aber ohne kernel panic. Siehe Screenshot "boot-4.jpg"