

Probleme mit Aquantia 10GbE Adapter und Gigabyte Z370 onboard Ethernet Adapter unter Sonoma

Beitrag von „Mieze“ vom 5. Januar 2025, 18:37

Ältere Mainboards haben oft Probleme mit AppleVTD. Einzige Lösung ist in diesem Fall VT-d zu deaktivieren bzw. DisableIOMapper = true zu setzen.

Funktioniert denn die Aquantia-Karte mit/ohne gepatchter DMAR richtig?