

Probleme mit Aquantia 10GbE Adapter und Gigabyte Z370 onboard Ethernet Adapter unter Sonoma

Beitrag von „Mieze“ vom 5. Januar 2025, 18:51

Schick mir mal die originale und die gepatchte DMAR. Da beide NIC onboard sind, vermute ich, dass es mit den Reserved Regions zusammenhängt. Ich werde mir das heute Abend mal anschauen.