

**Erledigt**

## **Windows 8 auf Gigabyte H77N-Wifi Board, viele Fehler**

**Beitrag von „mustinet1900“ vom 10. September 2013, 14:12**

Hmm, das mit dem älteren Bios könnte gut möglich sein.  
Da hätte ich eigentlich eher vermutet, je neuer desto besser.  
Werde ich mal gleich austesten.

Gibt ja eh nur zwei Versionen. Die Dritte ist noch Beta.

Edit:

Firmware 1 drauf, aber selbe Geschichte wie vorher.  
Keine Veränderung.

Ich kann mir das einfach nicht erklären, was da los ist.

Kann es sein das mein Board irgendnen Defekt hat?  
Nur das komische ist das ja das Booten unter Mac OS funktioniert und unter Win kann ich weder herunterfahren noch neu starten.