

USB Ports funktionieren nicht auf Intel Series 5 Ibex Peak Laptop

Beitrag von „Giild“ vom 10. Januar 2025, 13:28

Stelle sicher, dass du die neuesten Versionen von USBInjectAll.kext und USBMap.kext verwendest. Diese Kexts helfen dabei, die USB-Ports korrekt zu erkennen und zuzuordnen