

USB Ports funktionieren nicht auf Intel Series 5 Ibex Peak Laptop

Beitrag von „griven“ vom 11. Januar 2025, 16:54

Wäre möglich das ich. mich vertippt habe...

Einfach einen Text2Hex Konverter bemühen und EHC1 bzw. EHC2 in Hex umwandeln für Find und EH01 bzw. EH02 für die Replace Werte...