

USB Ports funktionieren nicht auf Intel Series 5 Ibex Peak Laptop

Beitrag von „griven“ vom 13. Januar 2025, 23:22

Verwende die debug Variante von OpenCore und setze unter dem Punkt Misc -> Debug die Option SysReport auf true. Wenn Du das gemacht hast generiert OC beim Start einen Systemreport der auch den kompletten ACPI Tabllensatz enthält (befindet sich auf der EFI Partition dann). Für unsere Zwecke wird die DSDT daraus ausreichen...