

USB Ports funktionieren nicht auf Intel Series 5 Ibox Peak Laptop

Beitrag von „griven“ vom 14. Januar 2025, 09:24

Öffnen kannst Du die .aml Dateien mit MacIASL (<https://github.com/acidanthera/MaciASL/releases>) unter macOS. In Deinem Fall heißen die USB Devices in der DSDT EH01 und EH02. Ich habe Deine DSDT mal Fehlerbereinigt und die beiden Devices umbenannt in EH01 und EH02. Zieh die DSDT mal in den Ordner ACPI (EFI->OC->ACPI) und trage die DSDT in die config.plist im Bereich ACPI -> ADD ein (wenn Du die config mit OCAT bearbeitest dann öffne die config.plist vor dem Ablegen der DSDT in dem Ordner da OCAT den entsprechenden Eintrag in der config dann selbst erstellt).