

MSI B550M PRO-VDH WIFI Mainboard Probleme mit booten

Beitrag von „Applefan4002“ vom 18. Januar 2025, 18:00

Ab dem Bios 7C95v2L1 vom 6.5.2024 bootet OC nicht, es funktioniert nur mit 7C95v2K einen Monat vorher. TPM und Secureboot ist jeweils ausgeschaltet.

Seit dem Release 7C95v2K sind folgende Änderungen vorgenommen worden : - AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.Cc update. - Added security issue of SMM Lock Bypass uCode fix aka "Sinkclose". - Fixed CVE-2024-36877 security issue. - Implemented patch for "LogoFAIL" vulnerability. - Patch for AMD CPU security issue.

Hat jemand eine Erklärung dafür? Ich verwende das aktuellste OC, Whatevergreen...