

# MSI B550M PRO-VDH WIFI Mainboard Probleme mit booten

Beitrag von „fabiosun“ vom 18. Januar 2025, 21:28

[Zitat von Applefan4002](#)

Ab dem Bios 7C95v2L1 vom 6.5.2024 bootet OC nicht, es funktioniert nur mit 7C95v2K einen Monat vorher. TPM und Secureboot ist jeweils ausgeschaltet.

Hi

With some new bioses some ASUS board (and others manufactured needs of some ACPI patches)

it could be also your problem. you could see in your verbose output if you see some acpi errors

If so you have to use some patches for your DSDT