

Z690-P Wifi D4 und RTX2060 - Sequoia oder Sonoma - Opencore Legacy Patcher ausgegraut USB3 = USB2

Beitrag von „Dav1310“ vom 3. Februar 2025, 16:05

Hast du bei nvram csr active 03080000 eingegeben um [sip](#) zu deaktivieren? Bei mir startete der oclp einfach von selbst nach dem Upgrade. Selbst nach dem update von 15.1 auf 15.3 lief das automatisch mit dem patcher

wegen den Ports: evtl einfach nochmal mappen.