

Bluetooth/Airplay über Fenvi FV-T919 will nicht.

Beitrag von „plutect“ vom 4. Februar 2025, 17:26

[griven](#) Danke für die Info !

Ich habe erst seit ein paar Tagen von Amazon eine Fenvi FV-T919 gekauft - leider teuer. Brauchte aber relativ schnell eine neue BT/WiFi Karte nachdem ich meine BCM943602CS im PCI-E Adapter versehentlich gegrillt hatte beim herumhantieren.

[Kaffebecher](#) Meine Fenvi zeigt mir unter BlueTooth das:

```
Bluetooth-Controller:
Adresse:             88-63-DF-8A-98-1C
Status:              Ein
Chipsatz:            BCM_20702B0
Sichtbar:            Aus
Firmwareversion:    v150 c9317
Unterstützte Dienste: 0x392039 < HFP AVRCP A2DP HID Braille LEA AACP GATT SerialPort >
Transport:           USB
Hersteller-ID:      0x004C (Apple)
```

Was ich so sehe das selbe wie bei [bluebyte](#)

Mit meiner Fenvi habe ich BT ohne Kexte am laufen. Nat. für WiFi braucht man ab Sonoma den OCLP. Dann werde ich wohl Glück (im Unglück) gehabt haben.