

CFG Lock

Beitrag von „ende4711“ vom 4. Februar 2025, 18:03

In dem Befehl zur GrubShell ist eine variable zu viel, sollte so sein:

```
setup_var_cv CpuSetup 0x43 0x00
```

0x00 disable

0x01 enable Default value

0x01 muss weg...