

Ethernet Fehlerbericht in Konsole

Beitrag von „ST3R30“ vom 24. Februar 2025, 17:54

[WITON](#)

[maciASL](#) verwenden

"File" > "New from ACPI" auswählen und "DMAR" auswählen