

Ethernet Fehlerbericht in Konsole

Beitrag von „Mieze“ vom 24. Februar 2025, 20:00

[Zitat von WITON](#)

es gibt bei mir keinen AppleEthernetE1000, der IO Registry Explorer findet nur einen Appleintell210. Am Besten ich gebe auf. das begreife ich sowiso nicht. Ich lass es einfach so.

Logisch, denn wenn probe() ein negatives Ergebnis der Prüfung zurückmeldet, dann wird der Treiber wieder entladen und taucht daher auch nicht mehr in IOReg auf.