

i7-5930k und GA-X99-SLI Hackintosh möglich?

Beitrag von „apfelnico“ vom 25. Februar 2025, 14:36

Verstehe, scheint ein Fehler in der benutzten Software unter Windows zu sein. Stellt das ein Problem dar? Hindert Dich doch nicht daran, ein passendes EFI zu erstellen und somit einen bootfähigen USB-Stick nebst Installer für favorisiertes macOS.