

# MacBook Pro 12,1 (A1502) Sequoia 15.3.1 Boot Error

Beitrag von „apfelnico“ vom 25. Februar 2025, 16:42

[Zitat von ST3R30](#)

OCAT ist *kein* Bootloader ...

Klar. Etwas missverständlich ausgedrückt – der Nebensatz bezog sich auf OpenCore, nicht aufs Tool:

"OCAT ist ein Tool für OpenCore, welches wahrscheinlich am meisten von Hackintoshs als Bootloader/Bootmanager genutzt wird."

Ich benutzt es nicht. Schau bei Aktualisierungen in die Sample.plist und vergleiche mit meiner config.plist. Und schau dabei öfter in die Configuration.pdf um bestimmte neue Einträge besser zu verstehen.