## Hackintosh mit z590 und igpu

## Beitrag von "Max.1974" vom 1. März 2025, 16:49

Hallo, bei der Analyse Ihrer EFI habe ich festgestellt, dass im Abschnitt, in dem die Patches zum Laden Ihrer SSDTs erforderlich sind, keine vorhanden sind. Es wäre wichtig, sich für eine Möglichkeit zu entscheiden, um Ihre Patches zu erhalten.

Sie müssen sich entscheiden, entweder SSDTTime zu verwenden und die SSDTs und Patches manuell zu beschaffen. Oder sich entscheiden, das Programm unter Windows zu verwenden, das eine grundlegende EFI erstellt, indem die gleichen Parameter wie bei SSDTTime verwendet und die eigenen Konfigurationen ausgewählt werden. Man muss die "Jason" unter Windows extrahieren und Opcore Simplify ausführen.

Die ACPI-Patches sind von größter Bedeutung, ohne sie in Ihre config.plist-Datei einzufügen, wird das System auf Hackintosh-Maschinen nicht starten. plist wird das System auf Hackintosh-Maschinen nicht starten.

https://github.com/corpnewt/SSDTTime

https://github.com/lzhoang2801/OpCore-Simplify

