

SSD Schaden nach Stromausfall oder was anderes ?

Beitrag von „WITON“ vom 6. März 2025, 11:29

[Mieze](#) , [griven](#) , Habe mal das Bios durchgesehen. Alle IO außer bei den NVME. Die MAC NVME wird zwar erkannt und gelistet erscheint aber nicht in den Boot Optionen. Vielleicht hat der Bootsektor der Platte einen weg. Der Absturz entstand als ich unter MAC die Boot Platte gewechselt habe. Im Picker war Windows immer als erstes Vermerkt. Das habe ich auf MAC umgestellt. Nach dem Umstellen war Feierabend. Bildschirm blieb schwarz. Kein Bootlogo , nichts mehr. Wie gesagt die Neuinstallation des OS war mit Abstürzen begleitet. Meist nach dem ersten Neustart während der Installation. Dann lief der Installer nicht weiter. der Screen wurde dunkel und ich kam wieder im Picker an. Ich habe jetzt eine neue SSD bestellt. Wenns dann auch nicht geht wird wohl mein Bord der Grund sein. Netzteil ist OK .Ich könnte noch Prüfen die Windows NVME zu entfernen und auf diesen Slot die MAC NVME zu stecken. Das die Platte nicht in den Bootoptionen auftaucht aber ansonsten erkannt wird könnte aber durchaus der Bootsektor der Platte sein...oder ? Vielleicht habe ich die auch selber durch die öftere Neuinstallation von Sequoia und wieder zu Sonoma und jedesmal löschen selbst gekillt.

Eine Frage noch, falls mein Bord einen Schaden hat, könnt Ihr eines Empfehlen was mit meiner CPU und RAM läuft ? Muss nicht das billigste sein, sondern Zuverlässig mit gutem BIOS