

OSX Sequoia / Sonoma - Generelle Hardware Voraussetzungen - ab welcher Hardware geht es da los

Beitrag von „Sky_77“ vom 6. März 2025, 22:16

Ich habe mir jetzt mal das B150M System mit dem i5 6400 mit der HD530 vorgenommen, mit der vorher unter Windows erstellten Efi mit dem Tool ging die HD530 auch nicht, also was Grafik angeht scheint dieses Efi Tool nicht so wirklich gut zu arbeiten.

Dann hab ich mir die EFI von [Ralf](#) für Skylake gezogen und in meine Efi Boot Partition gepackt und siehe da die HD530 rennt. Jetzt gehen hinten nur ein paar USB nicht, keine Ahnung warum. Deinen Tip [griven](#) werd ich bei dem Asus nochmal testen, aber jetzt schreib ich grad von dem Hacki mit dem B150M Gigabyte Board.

Das K31 Board hat übrigens noch kein UEFI Bios, noch das klassisch alte mit Pfeiltasten. Neueres Bios gibt es zwar aber lässt sich nicht flashen, ist eh kaum was geändert.

Ich müsste jetzt die Efi von Ralf mal mit der vergleichen die von dem Tool erstellt wird, irgendwas muss ja drin sein das die CPU Graka geht.

[Ralf](#) da ja deine Efi bei der HD530 klappt, hast du eine Idee was du da verändert hast das die rennt? Quasi als Tip zu der HD630? Danke. Ich hab zumindest erstmal ein halbwegs lauffähiges OSX. 😊