

Probleme mit erster eigener EFI

Beitrag von „Triso01“ vom 8. März 2025, 09:04

Die EFI bringt schon weiter, am Anfang siehts ähnlich aus wie beim ersten Bild aber dann läuft durch. Nach 20 bis 30 Sekunden kommt kurz ein Schwarzer Bildschirm und dann ist das Signal weg, aber der Computer bleibt an.

Kann das an den [BIOS Settings](#) liegen?

LG

Edit: Nach ändern der [Bios Settings](#) wie im Forum beschrieben passiert das gleiche, außer wenn ich von 64 MB iGPU VRAM auf 32MB runtergehe passiert das: