

USB-Mapping

Beitrag von „wu ming“ vom 9. März 2025, 21:01

Hallo ihr Lieben,

wie geht?


Bitte nicht böse sein - will es nur verstehen. Will keinen Ärger und niemanden provozieren.

Habe nun doch nach sieben langen Jahren mal das mit: USB-Mapping versucht. 😊

Das vorhandene USBPorts_Asusb450_i_gaming.kext habe ich entfernt und durch USBPorts.kext ersetzt, richtig?

Es schaut jetzt so aus mit die Plutimikation:

6 USB 3 x 2 = 12 + 7 x USB 2 + 1 x Typ C = 20 ?



Dann müssen noch 5 x USB 2 gelöscht werden, oder? Und ist es egal, welche von denen USB 2 ?

Oder alles gut?

Vielen Dank.