

USB-Mapping

Beitrag von „apfelnico“ vom 10. März 2025, 16:50

[wu ming](#)

Kann es sein, dass deine neue "USBPorts.kext" schon einige USB-Ports unterschlagen hat? Dein Board hat eigentlich mehr Anschlüsse:

- 3 x USB 3.1 Gen 1 port(s) (3 at back panel, blue)
- 1 x USB 3.1 Gen 1 port(s) (1 at back panel, , Type-C)
- 2 x USB 3.1 Gen 2 port(s) (2 at back panel, red)
- 2 x USB 3.1 Gen 1 port(s)
- 6 x USB 2.0 port(s) (2 at back panel, , 4 at mid-board)

Damit könnten auch einige interne Ports abgeschaltet sein, das würde erklären, warum dein Bluetooth nicht läuft.