

Mein neuer Hackintosh - Asus ProArt Z790 Creator WiFi

Beitrag von „Teddy07“ vom 15. März 2025, 18:03

Hallo

habe mit Hackintool die USB's angepasst und einen entsprechenden Kext generiert.

Anbei den Ausdruck.

Ich wollte über die TypeC eine Webcam (Logi Brio) anschliessen - funktioniert leider nicht.

Wieso?

Type	Name	Location ID	Port	Connector	Bus Speed	Device	Comment
OHCI	59F1	Dx1700000	Dx19	Type-C to USB 4	LightSneak		
OHCI	59F2	Dx1200000	Dx18	Type-C to USB 4	LightSneak		
OHCI	H596	Dx1400000	Dx16	USB 4	LightSneak	Bank 2 USB 2	
OHCI	H596	Dx1400000	Dx16	USB 4	LightSneak	Bank 1 USB 2	
OHCI	H597	Dx1400000	Dx17	USB 4	LightSneak	Front 1 USB 2	
OHCI	H598	Dx1400000	Dx18	USB 4	LightSneak	Front 2 USB 2	
OHCI	H110	Dx1400000	Dx1A	Internal	800 MBps	USB 2 HUB	
OHCI	H11A	Dx1400000	Dx1E	Internal	12 MBps	ICU/USB-to-Device	
OHCI	5320	Dx1400000	Dx11	USB 3	LightSneak	Bank 6 USB 3	
OHCI	5321	Dx1400000	Dx12	USB 3	LightSneak	Bank 6 USB 3	
OHCI	5323	Dx1400000	Dx13	USB 3	9.0Gbps	USB-GATA Bridge	Bank 4 USB 3
OHCI	5324	Dx1400000	Dx14	USB 3	LightSneak	Bank 2 USB 3	
OHCI	5326	Dx1400000	Dx15	USB 3	LightSneak	Bank 2 USB 3	
OHCI	5328	Dx1400000	Dx16	USB 3	LightSneak	Bank 1 USB 3	
OHCI	5327	Dx1400000	Dx17	USB 3	LightSneak	Front 1 USB 3	
OHCI	5328	Dx1400000	Dx18	USB 3	LightSneak	Front 2 USB 3	