

# Mein neuer Hackintosh - Asus ProArt Z790 Creator WiFi

Beitrag von „Teddy07“ vom 16. März 2025, 00:18

[Zitat von apfelnico](#)

[Teddy07](#)

Weil du möglicherweise die beiden Ports 0x01 und 0x02 entfernt hast und nur den USB3-Anteil der USB-C übriggelassen hast, während die Webcam nur USB2 via USB-C nutzt und nun keine Verbindung hat. Oder umgekehrt ...

Edit:

Die Verteilung der Ports beim XHCI erscheint mir auch nicht optimal. Üblicherweise bilden die HSxx und SSxx jeweils Pärchen für die USB3. Und du darfst dort noch einen dazunehmen, 15 sind erlaubt.

Besten dank für die rasche Antwort.

Wie kann ich dass zurück setzen neu konfigurieren?

Müssen auch die USB C Anschlüsse mit einem Gerät "grün" geprüft werden?

Übernimmt es im Kext nur die \*grün" geprüften?